

2枚にまたがって印字される

現象

2枚にまたがって印刷される。

原因

用紙ゲートの隙間が広い為に、
2枚重なって給紙していることがあります。

対策

ゲート間隔調整ツマミの目盛を小さくすることで
用紙ゲートの隙間を狭くして、2枚給紙しないように調整します。

1枚目に郵便番号
を印刷している

〒151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-4-1

古出来文具販売店

泉 五郎 様

2枚目に住所を
印刷している

