

印刷面が全面グレーになって印刷される


現象

印刷面が全面グレーになって印刷される。

正常



全面グレー



原因

JP600-LC本体の電源アースが取れていない

対策

JP600-LC本体の電源アース線を接続する。