

ラベルが貼り付いてしまった(転写ベルト)

現象

ラベルが転写ベルト表面に
貼り付いている

※ベルト表面に傷が付くと印刷品質に影響があります。
ラベルを除去する際は慎重に作業を行ってください。



原因

ラベル用紙の先端で、ラベルが台紙からめくれてしまった。

⇒①ラベル搬送途中で、糊汚れなどに詰まってラベル先端がめくれる可能性があります。

⇒②ラベル用紙をトレイにセットする以前にラベルが台紙からめくれていた場合があります。

対策

①転写ベルトのラベルを除去後、転写ベルト表面に糊汚れがないことを確認してください。

【転写ベルトのラベル除去の方法】

1. 転写ローラー両脇のレバーを押し下げて、圧力を解除しながら貼り付いていないラベル部分を引き抜く。
2. イメージングキットを取り外し、転写ベルト上面部にラベルが貼り付いていないことを確認する。
⇒下面部にラベルが貼り付いていた場合は、タナック作業員が訪問対応致しますのでご連絡ください。
3. 貼り付いているラベルを慎重に剥がしてください。
4. 多目的トレイの給紙ローラーの表面と給紙口を清掃してください。

②ラベルが台紙からめくれていないか、セット前に目視確認をお願いします。


清掃しても紙詰まりする場合や印刷面に汚れがでる場合ははタナックまでご連絡ください。

1. 転写ローラー両脇のレバーを押し下げる



両側のレバーを押し下げると、ローラーとベルトの間に隙間が出来ます。
隙間からラベル用紙を引き抜いて下さい。

2. イメージングユニットを抜いた後の転写ベルト表面



ラベルが貼り付いていないことを確認をお願いします。
ラベルを確認した際は、タナックへご連絡ください。