

色ベタ印刷部分に色ムラがでる

現象

色ベタの印刷部分に色ムラがでる。

正常



【SAMPLE COLOR】枠の色が違う



原因

- ①JP600-LCプリンタ本体のカラー調整不足
- ②イメージングキットの寿命切れ

対策

- ①JP600-LCの再起動とカラー調整の実施  
→【カラー調整の方法】  
JP600-LC本体の操作パネルで、  
『設定』→『設定』→『印刷設定』→『印刷品質メニュー』→『カラー調整』を選択すると、  
本体がカラー調整動作を行います。

- ②イメージングキットの使用状況を確認し、交換時期になっている場合は新品に交換してください。

※交換時期はJP600-LC本体の操作パネル上に表示されます。

※イメージングキットの寿命が残っている場合は、  
タナックまでお問い合わせください。