


ラベルが巻き付いてしまった(給紙不良)

現象

ラベルが定着器内のローラーに
巻き付いている



原因

①給紙途中に多目的トレイの給紙ローラーがスリップした為、フィードエラーで停止した

対策

①定着器内のラベルを除去後、ローラーの表面を清掃してください。

※【ラベル除去の方法】

B-1『ラベルが詰まってしまった(定着器)』を参照ください

清掃しても紙詰まりする場合はタナックまでご連絡ください。

