

給紙しない(ローラーの表面が摩耗している)

現象



給紙ローラーがスリップしてフィードエラーになる。

原因

給紙ローラーの表面が摩耗している。

摩耗している場合: 表面がつるつるしている

新品の場合: 表面がギザギザしている



対策

給紙ローラーを交換してください。  
(※交換できない場合はタナックへご連絡ください)

