

印刷がつぶれる

現象

印刷の文字がつぶれて読めない。

住所がつぶれて読めない

原因

用紙送り用のピンチローラー部分が汚れていて、印刷位置にズレが起こっている。

〒541-0052

大阪中北区天満 1-10-2

株式会社 タナック 行

対策

ウエスなどでピンチローラーを清掃してください。
※ピンチローラー部分を清掃しても解消しない場合はタナックへご連絡ください。

