

印字が擦れたようになる

現象

印字の部分がヨコ方向に擦れたようになる。

〒151-0051-

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-4-1-

古出来文具販売店

泉 五郎 様

原因

用紙厚さ板の調整不足の場合があります。

対策

プリンタ背面側にある穴に(-)ドライバーを差し、印刷位置にある板の高さを調整してください。

※インクヘッドが干渉して可能性がある為、板の高さを下げるように調整してください。



①左図の穴にマイナスドライバーを差し込み、ドライバーを回しながら、

②下図の板の位置を下げる

①

②

